

1. 適用範囲

本書は、DF3 シリーズ圧着端子をケーブル(AWG22～AWG28)に圧着して、
DF3 シリーズ圧着ケースに端子を挿入するまでの手順について規定するものです。

2. コネクタ品名

■ 圧着ケース品名

DF3 - * S-2 C

① ② ③ ④⑤

①シリーズ名: DF3
②極数 : 2～15
③コネクタ種別 S: ソケット EP: 中継プラグ
④コンタクトピッチ: 2 mm
⑤結線部形態/端子形状 C: 圧着ケース

■ 圧着端子品名

D F3 - E P 2428 P C F A

① ② ③ ④ ⑤

①シリーズ名: DF3
②用途種別 EP : 中継
③適合電線サイズ 22 : AWG 22 2428 : AWG 24 ～ 28
④形態種別／梱包種別 SCF : ソケットコンタクト・リール SC : ソケットコンタクト・ばら PCF : プラグコンタクト・リール PC : プラグコンタクト・ばら
⑤めっき種別 無: すずめっき A : 金めっき(プラグコンタクト) C : 金めっき(ソケットコンタクト)

	COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
△					
名 称 TITLE DF3 シリーズ ハーネス手順書			HRS HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		
			APPROVED	HS. OKAWA	20190917
			CHECKED	SZ. ONO	20190917
			DESIGNED	TS. MIYAKI	20190917
			WRITTEN	TS. MIYAKI	20190917
技 術 指 定 書 TECHICAL SPECIFICATION			ATAD-H0988-00		△ 1 / 5

3. ハーネス手順

3.1. ケーブルストリップ

圧着品質基準書 (ATAD-H0958-00, ATAD-H0959-00) に基づき、ケーブルのストリップを行う。その際、ケーブル芯線に傷が入っていないかの確認を行う。


3.2. 圧着工程

指定のアプリケーション (AP105-DF3-*****) を用いて圧着を行い、圧着条件表、圧着品質基準書 (ATAD-H0958-00, ATAD-H0959-00) に基づき、圧着ハイト、圧着形状を確認する。


3.3. 圧着端子ケース挿入

圧着された端子のケーブルを持って、圧着ケースの各端子穴に挿入する。
(下図の矢印方向に端子を挿入する。)

※図は DF3-6S-2C と DF3-6EP-2C の場合。




- ・圧着端子のランス掛け部と圧着ケースのランス部の向きを下図の様に挿入して下さい。




- ・性能信頼性を維持するため、圧着端子を斜めに挿入しないで下さい。

水平挿入





斜め挿入




端子挿入 状態確認

圧着端子のランス掛り部が圧着ケースのランスに掛っていることを確認する。
(目視または、軽く引っ張って確認して下さい。)



※圧着端子のリペアについて

一度挿入した圧着端子を抜く時は、DF-C-PO(B)、又は先の尖った針などを使いモールドランスを持ち上げながらケーブルを引っ張って引き抜いて下さい。リペアを行ったことでランス強度が低下している可能性があります。リペアを行った圧着ケースは再利用せず新しい圧着ケースをご使用下さい。



4. 取り扱い注意事項

4.1. コネクタへの負荷について

コネクタに過大な負荷が加わりますと、障害や破損を引き起こす場合がありますので、無理な挿抜、落下衝撃、無理なケーブルの引っ張りや引き回し、ねじり等がないようにご配慮下さい。

4.2. コネクタの引き回しについて

機器内のケーブルの引き回しの際には、下図の様に、ケーブルに十分なたわみを持たせる等の処置を検討頂き、直接コネクタに負荷が加わらないように考慮下さい。ケーブルを極端に曲げるまたは突っ張ることにより、圧着部やコネクタに負荷が加わり接点不良の原因となる恐れがあります。

