TAD №	ATAD-P0514-110	版数 Edition	Ver.1


作成年月 Date：14．2．2001
承認 Approved：H.Yonemura

アプリケータースペア部品取付表
TABLE:APPLICATOR SPARE PARTS IDENTIFICATION

下表に基づいて間違いの無い部品を取付け願います。
Make sure to install right parts specified in the table below.

製品名 Applicator model： AP105－DF13－3032S
HRS №： CL901－4552－9

№	HRS ｺｰﾄﾞ HRS Code	部品名 Component Part	表示 № Part №	旧表示 № Formerpart №	適合端子名 Applicable contact
①	CL901-4552-9 (61)	ｲﾝｼｭﾚｰｼｮﾝｸﾘﾝﾊﾟ Insulation crimper	275746	—	DF13-3032SCF
②	CL901-4552-9 (62)	ﾜｲﾔｰｸﾘﾝﾊﾟ Wire crimper	275748	—	
③	CL901-4552-9 (63)	ｲﾝｼｭﾚｰｼｮﾝｱﾝﾋﾞﾙ Insulation anvil	275691	0773	
④	CL901-4552-9 (64)	ﾜｲﾔｰｱﾝﾋﾞﾙ Wire anvil	275750	—	
⑤	CL901-4552-9 (65)	ｶｯﾄｵﾌﾊﾟﾝﾁ Cut-off-punch	276084	0584	
⑥	CL901-4552-9 (66)	ｶｯﾄｵﾌﾀﾞｲ Cut-off-die	—	—	
⑦	CL901-4552-9 (66)	ｼｬｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ Shablade	—	—	
⑧	CL901-4552-9 (67)	端子ｶﾞｲﾄﾞ Contact guide	—	—	
⑨	CL901-4552-9 (68)	ｱﾝﾋﾞﾙﾎﾙﾀﾞｰ Anvil holder	—	—	
⑩	CL901-4552-9 (69)	ｸﾘﾝﾊﾟ反りｽﾍﾟｰｻｰ spacer to prevent crimper warpage	—	—	



注意　1．　パーツ③，④，⑥，⑦をアプリケータのベースに押しつけ固定すること。
　　2．　それぞれの部品は刻印が正面を向くように取り付けること。
NOTES　1．　Fix ③、④、⑥ and ⑦ by pressing these to the base of the applicater.
　　2．　Install every part with markings of part Nos facing front.

Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.

ヒロセ電機株式会社 生産技術部
Production Engineering Department Hirose Electric Co.,Ltd