TADNo	ATAD-P0514-013	版数 Edition	Ver.1

作成年月 Date：27．6．2003
承認 Approved：H.Yonemura


アプリケータースペア部品取付表
TABLE:APPLICATOR SPARE PARTS IDENTIFICATION

下表に基づいて間違いの無い部品を取付け願います。
Make sure to install right parts specified in the table below.

製品名 Applicator model: **AP105-HR30-1**

HRS No: **CL901-2049-0**

No	HRS コード HRS Code	部品名 Component Part	表示 No Part No	旧表示 No Old part No	適合端子名 Applicable contact
①	CL901-2049-0 (61)	ｲﾝｼｭﾚｰｼｮﾝｸﾘﾝﾊﾟ Insulation crimper	281512	——	HR30-PC-211 HR30-SC-211
②	CL901-2049-0 (62)	ﾜｲﾔｰｸﾘﾝﾊﾟ Wire crimper	281513	——	
③	CL901-2049-0 (63)	ｲﾝｼｭﾚｰｼｮﾝｱﾝﾋﾞﾙ Insulation anvil	281514	——	
④	CL901-2049-0 (64)	ﾜｲﾔｰｱﾝﾋﾞﾙ Wire anvil	281515	——	
⑤	CL901-2049-0 (65)	ｶｯﾄｵﾌﾊﾟﾝﾁ A Cut-off-punch A	275096	——	
⑥	CL901-2049-0 (66)	ｶｯﾄｵﾌﾀﾞｲ A Cut-off-die A	278206	0585	
⑦					
⑧					
⑨					
⑩					



注意　1．　パーツ③，④，⑥，⑦をアプリケータのベースに押しつけ固定すること。
　　2．　それぞれの部品は刻印が正面を向くように取り付けること。

NOTES　1．　Fix ③、④、⑥ and ⑦ by pressing these to the base of the applicater.
　　2．　Install every part with markings of part Nos facing front.

ヒロセ電機株式会社 生産技術部
Production Engineering Department Hirose Electric Co.,Ltd

Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.