| TAD No. | ATAD-P0514- 470 | 版数 Edition | Ver.1 |
|---|---|---|---|

作成年月 Date: 17.7.2018

承認 Approved: T.ITO


# アプリケータースペア部品表
# TABLE:APPLICATOR SPARE PARTS IDENTIFICATION

下表に基づいて間違いの無い部品を取付け願います。
Make sure to install rightparts specified in the table below.

製品名 Applicator model: AP105-PQ50S-1618

HRS No. 901-2608-0

| No. | HRS ｺｰﾄﾞ HRS Code | 部品名 Component Part | 表示 No. Part No. | 適合端子名 Applicable contact |
|---|---|---|---|---|
| ① | CL 901-2608-0 (61) | ｲﾝｼｭﾚｰｼｮﾝｸﾘﾝﾊﾟ Insulation crimper | 287723 | PQ50S-1618SCFA CL 236-2095-0<br>PQ50S-1618PCFA CL 236-2094-0<br>PQ50SA-1618PCFA CL 236-2093-0 |
| ② | CL 901-2608-0 (62) | ﾜｲﾔｰｸﾘﾝﾊﾟ Wire crimper | 287724 | |
| ③ | CL 901-2608-0 (63) | ｲﾝｼｭﾚｰｼｮﾝｱﾝﾋﾞﾙ Insulation anvil | 285622 | |
| ④ | CL 901-2608-0 (64) | ﾜｲﾔｰｱﾝﾋﾞﾙ Wire anvil | 285623 | 適合ｹｰﾌﾞﾙ Applicable cable |
| ⑤ | CL 901-2608-0 (65) | ｶｯﾄｵﾌﾊﾟﾝﾁ cut-off-punch | 275756 | |
| ⑥ | CL 901-2608-0 (66) | ｶｯﾄｵﾌﾀﾞｲ cut-off-die | 278641 | UL1007 |
| ⑦ | | | | |
| ⑧ | | | | |
| ⑨ | | | | |
| ⑩ | | | | |




注意 1. パーツ③, ④, ⑥, ⑦をアプリケータのベースに押しつけ固定すること。
2. それぞれの部品は刻印が正面を向くように取り付けること。

NOTES 1. Fix ③、④、⑥ and ⑦ by pressing these to the base of the applicater.
2. Install every part with markings of part Nos facing front.


ヒロセ電機株式会社 設備技術部
Production Engineering Department Hirose Electric Co.,Ltd



Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.