	遃	į F	用 規	1 村	文								
			使用温度		節囲	−25°C ~ +85	°C	保存温度	範囲		-10°C ~ +6	30°C_	
,	包格		電			AC 350 V , DC 4	90 V			_	-	<u> </u>	
^	C 10	'	電流			5 A		適合ケ	適合ケーブル		ϕ 8		
						性	·	Í	能				
		頁	目			試 験 方 法				規	格	QT	AT
構	外観 構造及び作			ゾ仕	目視,	寸法測定器にて測定する	3 。	図面と	≤合致	してし	いること。	0	0
疸		<u></u>			目視にて確認する。							0	0
	14.61.1-01.1				単位コンタクトをDC 1 Aで測定する。				4 mΩ以下				0
5													
hH	絶縁抵抗 				DC 500 Vで測定する。				1000MΩ以上				0
能	耐電圧				AC 1000 Vの電圧を1分間印加する。			-	せん絡・絶縁破壊がないこと。				0
機	コンタクトの挿抜力				φ 0.991 0 の綱製ピンで測定する。			挿抜え	挿抜力 0.2 N 以上				-
械	コネクタの挿抜力				適合コネクタで測定する。但し、ロック機構 を除く。			構 挿抜力	挿抜力 30 N 以下				-
的	繰り返し動作				2000 回の抜き差しを行う。			接触技	接触抵抗: 8 mΩ以下				<u> </u>
性	耐振性							.	①10µs以上の電気的瞬断がないこと。				-
能					5分/サイクルで3軸方向各10サイクル試験する。			(2)破損	i, ひひ	, 部	品のゆるみがないこと	:	
	耐衝撃性				加速度 490 m/s², 持続時間 11 ms,						気的瞬断がないこと	_	1-
	定常状態の耐湿性			显性	正弦半波3軸両方向各3回試験する。 温度 40℃,湿度 90~95 %中に 96 時間				②破損, ひび, 部品のゆるみがないこと ①絶縁抵抗: 100MΩ以上(乾燥時)				+-
	- 113 12 (152 a) 101 1315 T			<u> </u>	放置する。			I -	②破損、ひび、部品のゆるみがないこと				
	温度サイクル				温度 -55℃ →常温→ +85℃→常温				①絶縁抵抗: 100MΩ以上				-
環	環				時間 30 → 2~3 → 30 →2~3 分 を 5サイクル試験する。			(2)破損	i, ひひ	, 部	品のゆるみがないこと	:	
境					濃度 5 %の塩水, 48 時間放置する。			はなに	はなはだしい腐食がないこと。				<u> </u>
的	耐熱性				温度 +85℃中に 96 時間放置する。				破損、ひび、部品のゆるみがないこと。				_
性	耐寒性				温度 -55℃中に 96 時間放置する。				破損、ひび、部品のゆるみがないこと。				
能	はんだ耐熱性				はんだこてをこて先温度+380±10℃で 3秒間ソルダーポット部へ当てる。				外観に機能を損なう変形及び著しいガタ がないこと。				
	はんだ付け性				はんだこてをこて先温度+350±10℃で 3秒間のはんだ付けを行う。				浸せきした表面は、ピンホール、ぬれなし、 はんだはじき部分などの欠点のないこと				-
	-	△の数		訂正記事			設計	計		検図		月日	
<u>Q</u> 備:	 考		1						承	認	HY. KOBAYASHI	15 1	11. 19
									検	図	HY. KOBAYASHI	15. 1	11. 19
 試験規格の記載のない試験:						験方法はJIS C 5402を適用している。(IEC b			担製	当回	KN. IKEHARA	_	11. 19 11. 19
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目							図		製図 KN. IKEHARA 15				1. 19
						規格表	製品		RM12BJB-6S (81)				
1	ਮਾਤ						製品		CL109-0642-3-81				1/1