


アプリケーションスぺア部品表
TABLE: APPLICATOR SPARE PARTS IDENTIFICATION

下表に基づいて間違いの無い部品を取付け願います。
Make sure to install rightparts specified in the table below.

製品名 Applicator model: **AP105-RP13-1**
HRS No. **901-2050-0**

No.	HRS コード [*] HRS Code [*]	部品名 Component Part	表示 No. Part No.	適合端子名 Applicable contact
①	CL 901-2050-0 (61)	インシュレーションクリンパ [°] Insulation crimper	275422	RP13-PC-212 CL 113-0140-4 RP13A-SC-212 CL 113-0150-8
②	CL 901-2050-0 (62)	ワイヤークリンパ [°] Wire crimper	275419	
③	CL 901-2050-0 (63)	インシュレーションアンビル Insulation anvil	275424	適合ケーブル Applicable cable
④	CL 901-2050-0 (64)	ワイヤーアンビル Wire anvil	275421	
⑤	CL 901-2050-0 (65)	カットオフパンチ cut-off-punch	283726	AWG18(UL1007) AWG20(UL1007) AWG22(UL1007)
⑥	CL 901-2050-0 (66)	カットオフタイ cut-off-die	278641	
⑦				
⑧				
⑨				
⑩				

品名コード
6 - Digit part No.
ロットNo.
Lot No.



- 注意 1. パーツ③, ④, ⑥, ⑦をアプリケーションのベースに押しつけ固定すること。
2. それぞれの部品は刻印が正面を向くように取り付けること。
- NOTES 1. Fix ③, ④, ⑥ and ⑦ by pressing these to the base of the applicater.
2. Install every part with markings of part Nos facing front.