


TAD No.	ATAD-P0514- 413	版数 Edition	Ver.1
作成年月 Date:		16.7.2013	
承認 Approved:		T.ITO	

アプリケーションスぺア部品表
TABLE: APPLICATOR SPARE PARTS IDENTIFICATION

下表に基づいて間違いの無い部品を取付け願います。
Make sure to install rightparts specified in the table below.

製品名 Applicator model: **AP105-PQ50-14-B**
HRS No. **901-2605-2**

No.	HRS コード HRS Code	部品名 Component Part	表示 No. Part No.	適合端子名 Applicable contact
①	CL 901-2605-2 (61)	インシュレーションクリンパ Insulation crimper	286689	PQ50-15PCFA PQ50-15SCFA PQ50A-15PCFA
②	CL 901-2605-2 (62)	ワイヤークリンパ Wire crimper	286628	
③	CL 901-2605-2 (63)	インシュレーションアンビル Insulation anvil	286691	
④	CL 901-2605-2 (64)	ワイヤアンビル Wire anvil	285927	適合ケーブル Applicable cable
⑤	CL 901-2605-2 (65)	カットオフパンチ cut-off-punch	286705	UL1015 AWG14
⑥	CL 901-2605-2 (66)	カットオフダイ cut-off-die	278641	
⑦				
⑧				
⑨				
⑩				



- 注意 1. パーツ③, ④, ⑥, ⑦をアプリケーションのベースに押しつけ固定すること。
2. それぞれの部品は刻印が正面を向くように取り付けること。
- NOTES 1. Fix ③, ④, ⑥ and ⑦ by pressing these to the base of the applicator.
2. Install every part with markings of part Nos facing front.