

適用規格					
定 格	使用温度範囲	-40 °C ~ +120 °C	保存温度範囲	-10 °C ~ +60 °C ^(注1)	
	電 流	30 A	保存湿度範囲	相対湿度 85%以下 (但し結露が無いこと)	
	電 圧	AC/DC 600 V			
性 能					
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT
構 造	外観, 構造及び 仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○
電 氣 的 性 能	接触抵抗	DC 10Aで測定する。 	3mΩ以下	○	-
	低電圧, 低電流下の 接触抵抗	AC 20mV以下, 10mA (DC 又は 1000 Hz) で 測 定する。 	3mΩ以下	○	-
機 械 的 性 能	繰り返し動作	30回の抜き差しを行う。 接触抵抗を測定する。	① 接触抵抗: 5mΩ以下。 ② 破損, ひび, 部品のゆがみがないこと。	○	-
	耐 振 性	周波数20~200Hz (加速度88m/s ² 一定) 掃引時間3min (往復) 上記条件で3方向各3時間試験する。	① 1μs以上の間, 7Ω以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 接触抵抗: 5mΩ以下。 ③ 破損, ひび, 部品のゆがみがないこと。	○	-
環 境 的 性 能	定常状態の耐湿性	温度85°C, 湿度90~95%中に96時間放置する。	① 接触抵抗: 5mΩ以下。 ② 絶縁抵抗: 100MΩ以上。 ③ 破損, ひび, 部品のゆがみがないこと。	○	-
	熱 衝 撃	温度-40°C→常温→120°C→常温 時間 30 → 5 → 30 → 5分 を1000サイクル試験する。	① 接触抵抗: 5mΩ以下。 ② 絶縁抵抗: 100MΩ以上。 ③ 破損, ひび, 部品のゆがみがないこと。	○	-
	耐 熱 性	温度125°C中に300時間放置する。	① 接触抵抗: 5mΩ以下。 ② 破損, ひび, 部品のゆがみがないこと。	○	-
	耐 寒 性	温度-40°C中に120時間放置する。	① 接触抵抗: 5mΩ以下。 ② 破損, ひび, 部品のゆがみがないこと。	○	-
	耐亜硫酸ガス性	濃度25ppm, 湿度75%RH以上の常温の亜硫酸ガス中に非嵌合状態で96時間放置する。	接触抵抗: 5mΩ以下。	○	-
	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
	2	DIS-T-00003848	TS. SHIMIZU	AH. EDASHIGE	20180926
備考			承認	HK. UMEHARA	20171129
注1. 保存とは、未使用品に対する長期保管状態を表します。			検 図	HK. UMEHARA	20171129
			担 当	KO. NAKAMURA	20171129
			製 図	MN. SATOH	20171129
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目			図番	SLC-368756-00-00	
	製品規格表		製品名	HVH-280-1214SCF	
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL778-0502-0-00	