


下表に基づいて間違いの無い部品を取付け願います。
Make sure to install rightparts specified in the table below.

HRS No. 901-5217-0

No.	HRS コード HRS Code	部品名 Component Part	表示 No. Part No.	適合端子名 Applicable contact
	CL 901-5217-0 (61)	インシュレーションクリンパ [®] Insulation crimper	2 8 5 5 2 7	GT21-30/1.6-2.9SCF CL 771-0012-4
	CL 901-5217-0 (62)	シールドクリンパ [®] shield crimper	2 8 6 4 5 6	
	CL 901-5217-0 (63)	ワイヤークリンパ [®] Wire crimper	2 8 5 9 5 1	適合ケーブル Applicable cable
	CL 901-5217-0 (64)	インシュレーションアンビル Insulation anvil	2 8 5 5 3 0	
	CL 901-5217-0 (65)	シールドアンビル shield anvil	2 8 5 5 3 1	1.5C-2VS CA-12 原田工業
	CL 901-5217-0 (66)	ワイヤアンビル Wire anvil	2 8 5 9 5 2	
	CL 901-5217-0 (67)	カットオフパンチ cut-off-punch	2 8 2 9 9 1	
	CL 901-5217-0 (68)	カットオフダイ cut-off-die	2 7 8 1 7 9	



注意 1. パーツ , , , をアプリータのベースに押しつけ固定すること。
 2. それぞれの部品は刻印が正面を向くように取り付けること。

NOTES 1. Fix , , , by pressing these to the base of the applicator.
 2. Install every part with markings of part nos facing front.

NOTES