


## アプリータースパ部品表

### TABLE: APPLICATOR SPARE PARTS IDENTIFICATION

下表に基づいて間違いの無い部品を取付け願います。  
Make sure to install rightparts specified in the table below.

製品名 Applicator model: **AP-GT21-30/0715P**  
HRS No. **901-5207-6**

| No. | HRS コード<br>HRS Code | 部品名<br>Component Part            | 表示 No.<br>Part No. | 適合端子名<br>Applicable contact             |
|-----|---------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| ①   | CL 901-5207-6 (61)  | インシュレーションクリンパ Insulation crimper | 286202             | GT21-30/0.7-1.5PCF<br>CL 771-0056-0     |
| ②   | CL 901-5207-6 (62)  | シールドクリンパ shield crimper          | 286203             |                                         |
| ③   | CL 901-5207-6 (63)  | ワイヤクリンパ Wire crimper             | 285951             | 適合ケーブル<br>Applicable cable<br>RF-MF5014 |
| ④   | CL 901-5207-6 (64)  | インシュレーションアンビル Insulation anvil   | 286204             |                                         |
| ⑤   | CL 901-5207-6 (65)  | シールドアンビル shield anvil            | 286205             |                                         |
| ⑥   | CL 901-5207-6 (66)  | ワイヤアンビル Wire anvil               | 285952             |                                         |
| ⑦   | CL 901-5207-6 (67)  | カットオフパンチ cut-off-punch           | 282991             |                                         |
| ⑧   | CL 901-5207-6 (68)  | カットオフダイ cut-off-die              | 278179             |                                         |
| ⑨   |                     |                                  |                    |                                         |
| ⑩   |                     |                                  |                    |                                         |



#### 注意

#### NOTES

1. パーツ④, ⑤, ⑥, ⑧ をアプリーターのベースに押しつけ固定すること。
2. それぞれの部品は刻印が正面を向くように取り付けること。
1. Fix ④, ⑤, ⑥, ⑧ by pressing these to the base of the applicator.
2. Install every part with markings of part nos facing front.