	適		規		USB2. 0規格									
7	定 格		使用温度		-30°C ~ +75°C	C 1	保存温.]	1	40°C ~	+60	°C	
Ĺ			定格電	[圧	30 V AC	定格電流				1A				
	項	•	目	試験方法				規格			ζ.		QT	AT
構		黄造,	仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する。			図面と	合致し	てい	ること。			0	0
	表示			目視にで								0	0	
	接触抵	<u>抗</u>		100mA (DC または 1000Hz) で測定する。			50mΩ以下					0	0	
電	低電圧, 低電流下 の接触抵抗			20mV以 ⁻ 測定する	z) で	-						0	_	
気的性	絶縁抵	抗		DC100V	で測定する。		100MΩ以上						0	0
性能	耐電圧			AC100Vの電圧を1分間印加する。			せん絡・絶縁破壊がないこと。						0	0
	静電容量			1000±10Hzの交流電圧で二つの隣接する コンタクト間を測定する。			2pF以下					0	_	
	総合挿抜力			適合コネクタで測定する。			差込力 35N以下 引抜力 7N以上					0	_	
機	繰り返し動作			5000 回の抜き差しを行う。			①接触抵抗 70mΩ以下 ②引抜力 4N以上 ③破損,ひび,部品のゆるみがないこと。					0	_	
械的性	耐振性			周波数 10 ~ 55Hz, 片振幅 0.75mm で 3軸方向 各2時間 振動を加える。			①1µs以上の電気的瞬断がないこと。 ②破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。					0	_	
能	ランダム振動			周波数 50 ~ 2000Hz で 3軸方向 各15分間 振動を加える。									0	_
				加速度 490m/s ² , 持続時間 11ms で 正弦半波 3軸方向 各 3回 衝撃を加える。									0	_
	熱衝撃						①接触抵抗 70mΩ以下 ②破損,ひび,部品のゆるみがないこと。					0	_	
環境				温度 -10~65℃,湿度 93±3% 中に 7サイクル(168時間)放置する。			①絶縁抵抗 10MΩ以上(乾燥後) ②破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。					0	_	
的性能	塩水噴霧			濃度 5 %の塩水にて48 時間放置する。 (JIS C 5402)			①接触抵抗 70mΩ以下 ②はなはだしい腐食がないこと。					0	_	
	はんだ付け性			はんだ温度 245℃で 浸漬時間 2~3秒 のはんだ付けを行う。			はんだ浸漬面の 95%以上が濡れていること。				る	0	_	
		△の数			訂正記事		大計 検図					年月	日	
<u></u>	7													
備								認	NM. N I	SHIMATSU	J	15. 0	5. 18	
				. — —	めた未使用状態の保存条件を 用温度範囲が適用となります		検	図		SHIMATSU	J	15. 05. 1		
	験規格の	記載	載のない記	式験方法に	‡	·		担	当		HIMOYAMA		15. 0	
					用している。			製図 MO. SHIMOYAMA					15. 05. 18	
注	QT:確	認試	.験 AT:		○:適用項目	図番	SLC-125646-84-00							
1	HS			製品	規格表	製品名		UX60SC-MB-5ST (84				(84)	T-	
11/2				ヒロセ	電機株式会社	製品コー	١,	* CL240-001			6-84		<u>ô</u>	1/2

