

Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.

T A D №

ATAD-P0514-115

版数 Edition

Ver.1

作成年月 Date: 1 2 . 4 . 2 0 0 1

承認 Approved: H.Yonemura

アプリーケータースペア部品取付表


TABLE:APPLICATOR SPARE PARTS IDENTIFICATION

下表に基づいて間違いの無い部品を取付け願います。
Make sure to install right parts specified in the table below.

製品名 Applicator model: A P 1 0 9 A - D F 1 3 - 2 6 3 0 S

HRS №: C L 9 0 1 - 4 5 6 2 - 2

No	HRS コード HRS Code	部品名 Component Part	表示 № Part №	適合端子名 Applicable contact
	CL901-4562-2 (61)	インシュレーションクリンパ ¹ Insulation crimper	2 7 7 7 2 8	DF13-2630SCF DF13-2630SCFA
	CL901-4562-2 (62)	ワイヤークリンパ ¹ Wire crimper	2 7 6 8 4 8	
	CL901-4562-2 (63)	アンビル ¹ Anvil	2 7 6 3 1 7	
	CL901-4562-2 (64)	カットオフパンチ Cut-off-punch	2 7 7 9 9 1	
	CL901-4562-2 (65)	カットオフダイ Cut-off-die	-	



- 注意 1. パーツ , , をアプリーケータのベースに押しつけ固定すること。
2. それぞれの部品は刻印が正面を向くように取り付けること。
- NOTES 1. Fix , , by pressing these to the base of the applicator.
2. Install every part with markings of part nos facing front.

ヒロセ電機株式会社 生産技術部

Production Engineering Department Hirose Electric Co.,Ltd