

May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.

TAD No.	ATAD-P0514- 435	版数 Edition	Ver.1
作成年月 Date:		13.2.2014	
承認 Approved:		T.ITO	


アプリケーションスペア部品表
TABLE: APPLICATOR SPARE PARTS IDENTIFICATION

下表に基づいて間違いの無い部品を取付け願います。
Make sure to install rightparts specified in the table below.

製品名 Applicator model: **AP105-DF62W-2226**
HRS No. **901-4637-0**

No.	HRS コード HRS Code	部品名 Component Part	表示 No. Part No.	適合端子名 Applicable contact
①	CL 901-4637-0 (61)	インシュレーションクリンパ Insulation crimper	286842	DF62W-EP2226PCF CL 544-1001-4 DF62W-2226SCF CL 544-1000-1
②	CL 901-4637-0 (62)	ワイヤークリンパ Wire crimper	286843	
③	CL 901-4637-0 (63)	インシュレーションアンビル Insulation anvil	286844	適合ケーブル Applicable cable
④	CL 901-4637-0 (64)	ワイヤーアンビル Wire anvil	286845	
⑤	CL 901-4637-0 (65)	カットオフパンチ cut-off-punch	286846	
⑥	CL 901-4637-0 (66)	カットオフタイ cut-off-die	281304	
⑦	CL 901-4637-0 (70)	アクチュエーター Actuator	286894	
⑧				
⑨				
⑩				

品名コード
6 - Digit part No.
ロットNo.
Lot No.



- 注意 1. パーツ③, ④, ⑥, ⑧をアプリケーションのベースに押しつけ固定すること。
2. それぞれの部品は刻印が正面を向くように取り付けること。
- NOTES 1. Fix ③, ④, ⑥ and ⑧ by pressing these to the base of the applicator.
2. Install every part with markings of part No. facing front.