


TAD No.		ATAD-P0514- 447	版数 Edition	Ver.1
作成年月 Date:		12.2.2015		
承認 Approved:		T.ITO		
アブリケータースペア部品表 TABLE: APPLICATOR SPARE PARTS IDENTIFICATION 下表に基づいて間違いの無い部品を取付け願います。 Make sure to install rightparts specified in the table below. 製品名 Applicator model: AP105-DF50-2630S HRS No. 901-4641-7				
No.	HRS コード HRS Code	部品名 Component Part	表示 No. Part No.	適合端子名 Applicable contact
①	CL 901-4641-7 (61)	インシュレーションクリンパ Insulation crimper	285265	DF50-26SCFA CL 665-0023-0
②	CL 901-4641-7 (62)	ワイヤークリンパ Wire crimper	285274	DF50-2830SCFA CL 665-0002-0
③	CL 901-4641-7 (63)	インシュレーションアンビル Insulation anvil	285275	
④	CL 901-4641-7 (64)	ワイヤーアンビル Wire anvil	287043	適合ケーブル
⑤	CL 901-4641-7 (65)	カットオフパンチ cut-off-punch	285094	Applicable cable
⑥	CL 901-4641-7 (66)	カットオフダイ cut-off-die	281304	
⑦				
⑧				
⑨				
⑩				

品名コード
6 - Digit part No.
ロットNo
Lot No



注意 1. パーツ③, ④, ⑥, ⑦をアブリケーターのベースに押しつけ固定すること。
2. それぞれの部品は刻印が正面を向くように取り付けること。
NOTES 1. Fix ③, ④, ⑥ and ⑦ by pressing these to the base of the applicater.
2. Install every part with markings of part Nos facing front.