


TAD No.	ATAD-P0514- 373	版数 Edition	Ver.1
作成年月 Date:		29.10.2012	
承認 Approved:		T.ITO	

アプリータースパ部品表
TABLE: APPLICATOR SPARE PARTS IDENTIFICATION

下表に基づいて間違いの無い部品を取付け願います。
Make sure to install rightparts specified in the table below.

製品名 Applicator model:	AP-GT21-30/1629SI
HRS No.	901-5201-0

No.	HRS コード HRS Code	部品名 Component Part	表示 No. Part No.	適合端子名 Applicable contact
	CL 901-5201-0 (61)	インシュレーションクリンパ Insulation crimper	2 8 5 5 2 7	GT21-30/1.6-2.9SCH(ID) CL 771-0057-2
	CL 901-5201-0 (62)	シールドクリンパ shield crimper	2 8 5 5 2 8	
	CL 901-5201-0 (63)	ワイヤクリンパ Wire crimper	2 8 6 4 9 2	適合ケーブル Applicable cable EM-1.5C-QEHBE-R
	CL 901-5201-0 (64)	インシュレーションアンビル Insulation anvil	2 8 5 5 3 0	
	CL 901-5201-0 (65)	シールドアンビル shield anvil	2 8 5 5 3 1	
	CL 901-5201-0 (66)	ワイヤアンビル Wire anvil	2 8 6 4 9 3	
	CL 901-5201-0 (67)	カットオフパンチ cut-off-punch	2 8 2 9 9 1	
	CL 901-5201-0 (68)	カットオフダイ cut-off-die	2 7 8 1 7 9	



- 注意 1. パーツ , , , をアプリーターのベースに押しつけ固定すること。
2. それぞれの部品は刻印が正面を向くように取り付けること。
- NOTES 1. Fix , , , by pressing these to the base of the applicator.
2. Install every part with markings of part nos facing front.