


アプリーケータースペア部品表 TABLE: APPLICATOR SPARE PARTS IDENTIFICATION

下表に基づいて間違いの無い部品を取付け願います。
Make sure to install rightparts specified in the table below.

製品名 Applicator model: **AP-GT13-2428/1629P-2**
HRS No. **901-5214-1**

No.	HRS コード HRS Code	部品名 Component Part	表示 No. Part No.	適合端子名 Applicable contact
①	CL 901-5214-1 (61)	インシュレーションクリンパ Insulation crimper	2 8 6 3 1 1	GT13-2428/1.6-2.9PCF CL 763-0002-6
②	CL 901-5214-1 (62)	シールドクリンパ shield crimper	2 8 6 3 1 2	
③	CL 901-5214-1 (63)	ワイヤークリンパ Wire crimper	2 8 0 6 0 0	適合ケーブル Applicable cable
④	CL 901-5214-1 (64)	インシュレーションアンビル Insulation anvil	2 8 0 6 0 1	
⑤	CL 901-5214-1 (65)	シールドアンビル shield anvil	2 8 0 6 0 2	原田工業製 1.5DS-2AH CAケーブル
⑥	CL 901-5214-1 (66)	ワイヤーアンビル Wire anvil	2 8 0 6 0 3	
⑦	CL 901-5214-1 (67)	カットオフパンチ cut-off-punch	2 8 0 6 0 4	
⑧	CL 901-5214-1 (68)	カットオフダイ cut-off-die	2 7 8 1 7 9	
⑨				
⑩				



注意

NOTES

1. パーツ④, ⑤, ⑥, ⑧ をアプリーケーターのベースに押しつけ固定すること。
2. それぞれの部品は刻印が正面を向くように取り付けること。
1. Fix ④, ⑤, ⑥, ⑧ by pressing these to the base of the applicater.
2. Install every part with markings of part nos facing front.