


アプリーケータースペア部品表

TABLE: APPLICATOR SPARE PARTS IDENTIFICATION

下表に基づいて間違いの無い部品を取付け願います。
Make sure to install rightparts specified in the table below.

製品名 Applicator model: AP-GT13L-30/1122SI
HRS No. 901-5181-4

No.	HRS コード HRS Code	部品名 Component Part	表示 No. Part No.	適合端子名 Applicable contact
①	CL 901-5181-4 (61)	インシュレーションクリンパ Insulation crimper	284165	GT13L-30/1.1-2.2SCF CL 763-0126-9
②	CL 901-5181-4 (62)	シールドクリンパ shield crimper	284419	
③	CL 901-5181-4 (63)	ワイヤークリンパ Wire crimper	281893	適合ケーブル Applicable cable EM-ID-XBE 四国電線
④	CL 901-5181-4 (64)	インシュレーションアンビル Insulation anvil	284167	
⑤	CL 901-5181-4 (65)	シールドアンビル shield anvil	284168	
⑥	CL 901-5181-4 (66)	ワイヤーアンビル Wire anvil	281894	
⑦	CL 901-5181-4 (67)	カットオフパンチ cut-off-punch	280604	
⑧	CL 901-5181-4 (68)	カットオフタイ cut-off-die	278179	
⑨				
⑩				



注意

NOTES

1. パーツ④, ⑤, ⑥, ⑧ をアプリーケーターのベースに押しつけ固定すること。
2. それぞれの部品は刻印が正面を向くように取り付けること。
1. Fix ④, ⑤, ⑥, ⑧ by pressing these to the base of the applicater.
2. Install every part with markings of part nos facing front.