

Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.


アプリーケータースペア部品取付表
TABLE:APPLICATOR SPARE PARTS IDENTIFICATION

下表に基づいて間違いの無い部品を取付け願います。
Make sure to install right parts specified in the table below.

製品名 Applicator model: AP105-DF13-2630S

HRS №: CL901-4531-9

№	HRS コード HRS Code	部品名 Component Part	表示 № Part №	旧表示 № Formerpart №	適合端子名 Applicable contact
①	CL901-4531-9 (61)	インシュレーションクリンパ ¹ Insulation crimper	275689	0771	DF13-2630SCF DF13-2630SCFA DF13G-2630SCFA
②	CL901-4531-9 (62)	ワイヤークリンパ ¹ Wire crimper	275690	0772	
③	CL901-4531-9 (63)	インシュレーションアンビル Insulation anvil	275691	0773	
④	CL901-4531-9 (64)	ワイヤアンビル Wire anvil	275692	0774	
⑤	CL901-4531-9 (65)	カットオフパンチ Cut-off-punch	276404	0584	
⑥	CL901-4531-9 (66)	カットオフダイ Cut-off-die	278206	0585	
⑦					
⑧					
⑨					
⑩					



注意 1. パーツ③, ④, ⑥, ⑦をアプリーケーターのベースに押しつけ固定すること。
2. それぞれの部品は刻印が正面を向くように取り付けること。

NOTES 1. Fix ③, ④, ⑥ and ⑦ by pressing these to the base of the applicater.
2. Install every part with markings of part Nos facing front.