


## アプリケーションスペア部品表

### TABLE: APPLICATOR SPARE PARTS IDENTIFICATION

下表に基づいて間違いの無い部品を取付け願います。  
Make sure to install rightparts specified in the table below.

製品名 Handtool model: **AP105-DF11-22S**  
HRS No.: CL **901-4529-7**

No.	HRS コード HRS Code	部品名 Component Part	表示 No. Part No.	適合端子名 Applicable contact
①	CL 901-4529-7 (61)	インシュレーションクリンパ Insulation crimper	275628	DF11-22SCF
②	CL 901-4529-7 (62)	ワイヤークリンパ Wire crimper	275684	CL543-0601-0
③	CL 901-4529-7 (63)	インシュレーションアンビル Insulation anvil	275630	DF11-22SCFA
④	CL 901-4529-7 (64)	ワイヤアンビル Wire anvil	275280	CL543-0603-5
⑤	CL 901-4529-7 (65)	カットオフパンチ Cut off punch	275096	DF51K-22SCF(800)
⑥	CL 901-4529-7 (66)	カットオフダイ Cut off die	278206	CL480-0581-0
⑦				DF51K-22SCFA(800)
⑧				CL480-0612-0
⑨				適合ケーブル名/Applicable cable
⑩				UL1061      AWG22



品名コード  
6 - Digit part No.  
ロットNo.  
Lot No.

- 注意 1. パーツ③, ④, ⑥, ⑦をアプリケーションのベースに押しつけ固定すること。  
2. それぞれの部品は刻印が正面を向くように取り付けること。
- NOTES 1. Fix ③, ④, ⑥ and ⑦ by pressing these to the base of the applicator.  
2. Install every part with markings of part Nos facing front.