



アプリーケータースペア部品表
TABLE: APPLICATOR SPARE PARTS IDENTIFICATION

下表に基づいて間違いの無い部品を取付け願います。
Make sure to install rightparts specified in the table below.

製品名 Applicator model:	AP-GT19N-30/1629S
HRS No.	901-5154-1

No.	HRS コード HRS Code	部品名 Component Part	表示 No. Part No.	適合端子名 Applicable contact
①	CL 901-5154-1 (61)	インシュレーションクリンパ Insulation crimper	283981	GT19N-30/1.6-2.9SCF CL 769-0013-0
②	CL 901-5154-1 (62)	シールドクリンパ shield crimper	283908	
③	CL 901-5154-1 (63)	ワイヤークリンパ Wire crimper	283930	適合ケーブル Applicable cable EM-1.5CS-QEHE 四国電線
④	CL 901-5154-1 (64)	インシュレーションアンビル Insulation anvil	275198	
⑤	CL 901-5154-1 (65)	シールドアンビル shield anvil	283909	
⑥	CL 901-5154-1 (66)	ワイヤーアンビル Wire anvil	283931	
⑦	CL 901-5154-1 (67)	カットオフパンチ cut-off-punch	275194	
⑧	CL 901-5154-1 (68)	カットオフタイ cut-off-die	278179	
⑨				
⑩				



- 注意
- NOTES
1. パーツ④, ⑤, ⑥, ⑧ をアプリーケーターのベースに押しつけ固定すること。
 2. それぞれの部品は刻印が正面を向くように取り付けること。
 1. Fix ④, ⑤, ⑥, ⑧ by pressing these to the base of the applicater.
 2. Install every part with markings of part nos facing front.