


アPLICケータースペア部品表

TABLE: APPLICATOR SPARE PARTS IDENTIFICATION

下表に基づいて間違いの無い部品を取付け願います。
Make sure to install rightparts specified in the table below.

製品名 Applicator model: AP-GT21-30/1122SI
HRS No. 901-5236-0

No.	HRS コード HRS Code	部品名 Component Part	表示 No. Part No.	適合端子名 Applicable contact
①	CL 901-5236-0 (61)	インシュレーションクリンパ° Insulation crimper	287500	G121-30/1.1-2.2SCF CL 771-0040-0
②	CL 901-5236-0 (62)	シールドクリンパ° Shield crimper	287501	
③	CL 901-5236-0 (63)	ワイヤクリンパ° Wire crimper	287502	
④	CL 901-5236-0 (64)	インシュレーションアンビル Insulation anvil	287503	適合ケーブル Applicable cable
⑤	CL 901-5236-0 (65)	シールドアンビル Shield anvil	287504	
⑥	CL 901-5236-0 (66)	ワイヤアンビル Wire anvil	287505	
⑦	CL 901-5236-0 (67)	カットオフパンチ Cut-off-punch	282991	1D-QEHB S(2.12) 四国電線
⑧	CL 901-5236-0 (68)	カットオフダイ Cut-off-die	278179	HC-ECX-0.8D-1/0.32-AL 平河ヒューテック
⑨				
⑩				



注意

NOTES

1. パーツ④, ⑤, ⑥, ⑧をアPLICケータのベースに押しつけ固定すること。
2. それぞれの部品は刻印が正面を向くように取り付けること。
1. Fix ④, ⑤, ⑥, ⑧ by pressing these to the base of the applicator.
2. Install every part with markings of part nos facing front.